

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. Aldea Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0208-42	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Fabricación de puertas de metal para mesón, fabricación de losa de concreto, e instalación de azulejo



Foto 2: fabricación de una pila de concreto levantado de pared de block acabado con repello y sernido fabricacion de balcon tipo caseta



Foto 3: Fabricación de ventanas corredizas de aula 1 y aula 2




Foto 4: Reparación de puerta de metal de aula 2



Foto 5: Fabricación de bases de concreto para estructura portante, instalación de red eléctrica fabricación e instalación de estructura instalación de lamina troquelada



Foto 6: reparación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0208-42	FECHA:	20 de Mayo 2024




Foto: modulo 1, fabricacion de puerta de metal en meson



Foto: area de perforacion para instalacion de tuberia pvc




Foto: area de levantado de muro y balcon de metal tipo caseta



Foto: Pertenece a modulo 3 instalacion de cableado electrico y suministros



Foto: mejoramiento y ampliacion de galera



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

