

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E.O.R.M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0208-42	FECHA:	29 de julio 2024



pertenece a modulo 1 puertas para el meson



pertenece a modulos 2: perforando para instalar tubería PVC




pertenece a modulos 3 levantando pared




pertenece a modulo 4 colocacion de cableado y suministros



Foto 5: colocando lamina en lo restante de galera




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OREJO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E.O.R.M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0208-42	FECHA:	29 de julio 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

