

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0208 0209 - 43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Desmontaje de laminas y capote



Foto 2: Desmontaje de estructura de soporte de madera



Foto 3: Modulo 3 listo para instalar estructura de soporte de metal



Foto 4: Retiro de piso en mal estado para instalacion de piso de granito



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal de sanitarios



Foto 6: Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Patricia Palencia Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jonatan Ariel Ramirez Rivera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0208 0209 - 43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 7: Elaboración de baranda de metal



Foto 8: Lijado y cepillado de balcones de metal



Foto 9: Balcones de metal pintados y listos para reinstalar



Foto 10: Puerta de metal lista para su instalación



Foto 11: Retirando torta de concreto liso en mas estado



Foto 12: Area preparada para la colocación de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Patricia Palencia Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPP



Jonatan Ariel Ramírez Rivera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

