



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0210-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Se sustituirá la torta de cemento por piso de granito en el corredor donde se encuentran las aulas por motivo de deterioro.



Foto 2: sustitucion de porton de metal por metal y capota



Foto 3: instalacion de balcones por seguridad



Foto 4: Instalación de caja de 6 filipones e instalacion de toma corrientes



Foto 5: instalación de canales y bajadas pluviales (Bodega, cocina, y Baños)



Foto 6: Instalación del sistema electrico en la cocina ya que no se cuenta con energia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0210-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Aplicación de repello y cernido a muro perimetral




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

