

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Chile Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0213-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustitución de muro frontal




Foto 2: Sustitución de muro frontal



Foto 3: Mejoramiento a ingreso de escuela



Foto 4: Reparación de torta de cemento



Foto 5: Gabinetes de seis módulos, sustitución de pila de concreto por pila plástica de un lavadero, sustitución de estufa rural (completa)



Foto 6: Mesón de 3.00x0.60x0.90 mts con azulejo aspen blanco de 20x30 y cernido de pared con monocapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Chile Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0213-43	FECHA:	27/05/2024




Foto 1: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico alto tráfico



Foto 2: Reparación de ventana para cocina pvc 1.00x1.00 mts con cedazo y sustitución de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de muro frontal



Foto 4: Reparación eléctrica




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

