

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, San Antonio La Paz, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0215-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Preparación de tubería, llaves y contra llaves y terraza de tinaco



Foto 2: Sustitución de tanque concreto por un tinaco de trescapas de 1700 litros



Foto 3: Sustitución de galera de madera por infraestructura de metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de Malla por lámina negra y también instalación de chapa y ale, aplicación de pintura corrosiva




Foto 5: Sustitución de polleton por estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Construcción de gabinete de cemento


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, San Antonio La Paz, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0215-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustitución de infraestructura de madera por metalida y lamina troquelada alucin



Foto 2: Sustitución de pared de cocina de lámina por block



Foto 3: Instalación de pila nueva

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

