

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cucajol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0217-43	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto1: canales y sanjas para caídas de aguas pluviales.



Foto 2: desmontando estructura y lámina para cambio




Foto 3: Ampliación de salón a 8m por 5m, hacia el frente y altura



Foto 4: Reforzamiento de columnas en pared.





Foto 5: Colocación de nueva torta y piso cerámico.



Foto 6: Demolición de asta de bandera y plaqueta para traslado estratégico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Bianca Corina Fajardo Juarez Firma y sello del Presidente de la OPR		 Aura Guisela Carrera Carrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cucajol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0217-43	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 1: canales y sanjas para caídas de aguas pluviales.



Foto 2: desmontando estructura y lámina para cambio



Foto 3: Ampliación de salón a 8m por 5m, hacia el frente y altura




Foto 4: Reforzamiento de columnas en pared.




Foto 5: Colocación de nueva torta y piso cerámico.



Foto 6: Demolición de asta de bandera y plaqueta para traslado estratégico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Bianca Corina Fajardo Juarez
Firma y sello del Presidente de la OPEP EDUCATIVO



Aura Guisela Carrera Carrera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
