



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Hato.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0218-43	FECHA:	20 de Mayo de 2,024.



foto 1. mejoramiento de lavatrastos que se encuentra en la cocina, para lavar trastos y las verduras al momento de la preparación de la refacción escolar.



foto 2. sustitucion de la plancha lorena existente, porque esta dañada y sustitucion de las mesas de madera por una de cementos de medidas y tamaño adecuado.



foto 3. Sustitucion del lugar donde colocan y guardan los alimentos, por un gabinete o estanteria, elaborado de cemento , de un tamaño adecuado a las necesidades del centro educativo.



foto 4. sustitucion de canales y láminas del techo existen.




foto 5: Mejoramiento del techo del patio de recreo por uno de lámina, ya que al momento solo está cubierto por lona, para evitar que se quemen demasiado del sol los niños.



foto 6. Sustitucion del tinaco, por uno de tamaño adecuado, asi como la proteccion o modo de dejarlo seguro, debido a que ya se robaron el que estaba anterior al existente en la escual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

