

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Hato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0218-43	FECHA:	06 de Agosto de 2,024.



Foto1: Estantería de 4 niveles para guardar los trastos o productos alimenticios . Terminado a totalidad.



Foto 2: Mesa elaborada para la preparación de los alimentos de la refacción escolar, termina.



Foto 3: sustitución del depósito de agua que había por éste de mayor cantidad de espacio para guardar litros de agua, así como la armadura adecuada anti robo, para evitar pérdida del mismo.



Foto 4: pila terminada, con la finalidad de guardar agua en la cocina, para lavar los trastos y la fruta y verdura y lo necesario para la elaboración de la refacción escolar para lo niños.



Foto 5: colocaron canaels para recoger las caidad de agua, alrededor de todo el techo colocado sobre el patio de recreo del centro educativo.



Foto 6: techo completo sobre el patio de recreo del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

