

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0219-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Impermeabilización de 210 M2 de terraza, por filtración de agua en invierno.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal (costaneras de cocina) lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 3: Sustitución de lamina existente (cocina) por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Reparación de estufa rural.




Foto 5: Pintura de paredes interiores de baños con pintura de aceite.



Foto 6: Pintura de muro exterior con pintura de aceite.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

