




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOYATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0220-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/06/2024

	
Foto 1: En el establecimiento Educativo	Foto 2: En el establecimiento Educativo
	
Foto 3: Instalación de piso ceramico	Foto 4: Instalación de piso ceramico
	
Foto 5: Instalación de piso ceramico	Foto 6: Instalación de piso ceramico

Rosana Ruiz Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodriguez Pena
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOYATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0220-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/06/2024
 <p>Foto 7: Mantenimiento de puertas</p>		 <p>Foto 8: Mantenimiento de ventanas incluye vidrios</p>	
 <p>Foto 9: Aplicación de pintura en muros</p>		 <p>Foto 10: Colocación de torta de concreto en pila</p>	
 <p>Foto 11: Colocación de torta de concreto en patio</p>		 <p>Foto 12: Cambio de accesorios de sanitarios</p>	

Rosana Ruiz Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa