

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08 - 0221 - 43	FECHA:	25/04/2024
Foto1: Electricidad	d en aulas y cocina	Foto 2: Sustitucio	ón de estufa rural
Foto 3: Sustitución	de techo	Foto 4: Sustituci	ón de chapas
Foto 5: Mejoramier		Foto 6:	
Coservacion: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la OPF	пе појаѕ.	Dullouud DIRECCIÓN Eirma y Sello Director Centro Educativo Público