



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta los Astales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Astales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0226-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Area para sustitucion de fosa septica



Foto 2: Reparacion de porton de ingresos



Foto 3: Mejoramiento de ingreso



Foto 4: Area para sustitucion de pila




Foto 5: Mejoramiento de Saniatrios



Foto 6: Area para instalacion de estructura portante para tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Angelica Morataya
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

