



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO   | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO LA PAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS ASTALES  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-08-0226-43 | FECHA:                         |                    |



Foto 1: BASES PARA SUSTITUCION DE FOSA SEPTICA



Foto 2: AREA DE FOSA SEPTICA



Foto 3: FOSA SEPTICA



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS E INSTALACION DE DRENAJE



Foto 5: LEVANTADO DE PARED EN AULA PARA SER USADO COMO BODEGA



Foto 6: ESTRUCTURA PARA AREA DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angelica Morán*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Sello: COMITÉ ESCOLAR RURAL N.º 1 ALDEA LOS ASTALES, SAN ANTONIO LA PAZ]*

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Sello: D.C.R. ALDEA LOS ASTALES DIRECCION]*