



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ASTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0226-43	FECHA:	



Foto 1: AREA DE PILA TECHADO E INSTALACION DE TINACO Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: PILA PARA LAVADO



Foto 3: SUSTITUCION Y ELABORACION DE PUERTAS SANITARIOS



Foto 4: SANITARIOS E INSTALACION DE PISO CERAMICO



Foto 5: PARED EN AULA PARA USO DE BODEGA CON PUERTA



Foto 6: ACCESO A SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angelica Moratay*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

