



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Largo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0396-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 1: MÓDULO 1 DEMOLICION SEGMENTOS DE LOZA



Foto 2: MÓDULO 1 TECHADO DE PATIO



Foto 3: MÓDULO 2 FABRICACIÓN DE NUEVA PUERTA, CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 4: MÓDULO 2 CONTINUACIÓN MURO PERIMETRAL, FABRICACIÓN DE PANTALLA SOBRE TERRAZA, SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 5: MÓDULO 3 CAMBIO DE KIKTS DE BAÑOS Y LAMANOS




FOTO 6: MÓDULO 4 APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucinda sofia perez M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

