

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                    |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio La Paz |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Llano Largo  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-08-0396-42                                | FECHA:                         | 12/07/2024         |



Foto1: MÓDULO 1 FUNDICIÓN NUEVA LOSA



Foto 2: MÓDULO 1 TECHADO DE PATIO



Foto 3: MÓDULO 2 FABRICACIÓN DE NUEVA PUERTA, CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 4: MÓDULO 2 CONTINUACIÓN MURO PERIMETRAL, FABRICACIÓN DE PANTALLA SOBRE TERRAZA, SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 5: MÓDULO 3 CAMBIO DE KIKTS DE BAÑOS Y LAMANOS



FOTO 6: MÓDULO 4 APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucinda Sofia Perez M.  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público