

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0399-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de muro perimetral existente por muro de mampostería y malla compuesto por cimientó corrido y tres hiladas de block.



Foto 2: Módulo 2: Remozamiento de ventanas y sustitución de vidrios.



Foto 3: Módulo 4: Sustitución de chapas en puertas de aulas y cocina.



Foto 4: Módulo 5: Sustitución de vidrio en ventanas de baño.



Foto 5: Accesorios para sanitarios y lavamanos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emma Guzmán y Torres B

Firma y sello del Presidente de la OPE



746 mt Gohmte

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

