



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chorro, San Antonio La Paz, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0635-45	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Muro perimet



Foto 3: Muro perimetral



Foto 4: Muro perimetral



Foto 5: Muro perimetral



Foto 6: Maya en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Aroche Basser

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>El Progreso</i>	MUNICIPIO:	<i>San Antonio La Paz</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Aldea El Chorro, San Antonio la Paz, El Progreso</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>02-08-0635-45</i>	FECHA:	<i>27 de febrero de 2024</i>



Foto1: Sustitución de lavamanos



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: Instalación de baño



Foto 4: Instalación de baño



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Aroche Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Instalación de vidrios



Foto 4: Instalación de vidrios



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Cimiento de terraza con desnivel para drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Aroche Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

