





REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/04/2024
			
<p>FOTO No. 1: Se observa ingreso principal al Centro Escolar EORM Colonia Santa Marta.</p>		<p>FOTO No. 2: Módulo de Sanitarios exterior a ser intervenido con trabajos de remozamiento.</p>	
			
<p>FOTO No. 3: Se observa el mal estado de las puertas por la temporalidad de los materiales.</p>		<p>FOTO N. 4: Vista del mal estado de la cubierta y su respectiva estructura portante metálica, la cual sera sustituida en su totalidad.</p>	
			
<p>FOTO No. 5: Uno de los artefactos a ser sustituido por el mal estado y mal funcionamiento, además se observa área donde se instalará piso y azulejo.</p>		<p>FOTO No. 6: Muros de sanitarios en interior de aulas a ser remozados.</p>	

 Firma y sello del Presidente de la OPE	<p><i>Arq. Abraham Velásquez E.</i>          COLEGIADO No. 3,163</p>  Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	--

**CONSEJO EDUCATIVO DE**  
**E.O.R.M. J.M**  
 Colonia Santa Marta, Escuintla