



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0037-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de techo de los primeros 3 salones, dirección, cocina, y baños de niños y niñas.




Foto 2: Sustitución de capote, en los salones, dirección y baños.



Foto 3: Sustitución de llave de paso de los baños.




Foto 4: Sustitución de azulejo en baños de niñas y niños.



Foto 5: Sustitución de tubería principal.



Foto 6: Sustitución de 8 chorros de los baños de niñas de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Consuelo Rivera H.  
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

