

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0037-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 1: Evidencia del avance del cambio de techo de los primeros 3 salones, dirección, cocina, y baños de niños y niñas.



Foto 2: Evidencia del avance de la sustitución de capote, en los salones, dirección y baños.




Foto 3: Evidencia del avance de la sustitución de llave de paso de los baños.




Foto 4: Evidencia del avance de la sustitución de azulejo en baños de niñas y niños.



Foto 5: Evidencia del avance de la sustitución de tubería lineal principal.




Foto 6: Evidencia del avance de la sustitución de 8 chorros de los baños de niñas de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca Consuelo R. Vera H.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--