



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0037-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Evidencia de la finalización del cambio de techo de los primeros 3 salones, dirección, cocina, y baños de niños y niñas.



Foto 2: Evidencia de la finalización de la sustitución de capote, en los salones, dirección y baños.



Foto 3: Evidencia de la finalización de la sustitución de llave de paso de los baños.



Foto 4: Evidencia de la finalización de la sustitución de azulejo en baños de niñas y niños.




Foto 5: Evidencia de la finalización de la sustitución de tubería lineal principal.



Foto 6: Evidencia de la finalización de la sustitución de 8 chorros de los baños de niñas de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Consuelo Rivera H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

