

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/09/2024



Foto1: . Piso aula 1 y 2



Foto 2: Piso aula 3




Foto 3: Piso aula 4



Foto 4: Ducto y cableado electrico deteriorado




Foto 5: Portón




Foto 6: Sistema electrico del Aula 12

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional