

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución e instalación de lámina en el área de baños



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 3: Suministro y aplicación de pintura interior



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura exterior



Foto 5: Suministro e instalación de puertas de metal con chapa



Foto 6: Desmontaje, suministro e instalación de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elmer Jonas Alfaro

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 7; Suministro e instalación de canal pluvial



Foto 8: Suministro e instalacion de balcones




Foto 9: Suministro y aplicación de repello



Foto 10: Suministro e instalación de azulejo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elmer Sotzas Alfaro  
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

