



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Escuintla	MUNICIPIO	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia San Pedro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1ra av 2da Calle Zona 2. Colonia San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-0050-43	FECHA	19/02/2024



Foto 1: Muro perimetral, inclinado no tiene columnas, peligro latente de colapso.




Foto 2: Columnas en malas condiciones, reparar grietas, rajaduras y agujero





Foto 3: Lamina con agujeros en mal estado, se filtra el agua cuando llueve.



Foto 4: Chapas de puertas en mal estado



Foto 5: Baño sin puerta, elaboración y colocación.



Drenaje clapsa en invierno, bajadas de agua y canales en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA  
COL. SAN PEDRO, ESCUINTLA  
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público