

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia San Pedro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Av, 2da Calle Zona 2 Colonia San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0050-43	FECHA:	22/05/2024




Lamina colocada, trabajo finalizado.




Realización de columnas y viga, en muro .




Colocación tubos bajada de agua, mantenimiento y reparación de canales.



Colocación de 2 acometidas electricas.



Colocación de 3 chapas y puertas.



Realización de banqueta de concreto en la parte de atrás de la Escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA**  
**COL. SAN PEDRO, ESCUINTLA**  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 Firma y sello del Presidente del C.E.P.

  
**DIRECCIÓN**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público