



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL QUETZAL 8 AVE. 6-50, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0052-43	FECHA:	



Foto 1: Demoler 6 hiladas de Block.



Foto 2: Colocacion de 8 columnas y subir 6 hiladas mas.



Foto 3: Repello de Pared



Foto 4: reforzar pared



Foto 5: Desmotacion de Lamina



Foto 6: Colocacion de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la  OFP QUETZAL


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 