

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ave. 6-50 zona 2 colonia el Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0052-43	FECHA:	24/06/2024




REMOZAMIENTO DEL MURO PERIMENTRAL




CAMBIO DE CHAPA




CAMBIO DE CHAPA



CAMBIO DE LAMINAS



REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



CAMBIO DE UN 50% DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--