



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Escuintla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Final 2a. Calle y 4av. 3-81 zona 4 colonia Palmeras del Sur |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0057-43 | FECHA: | 9 de mayo de 2024 |



FOTO 1: EOUM JM de Palmeras del Sur



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, Aluzinc calibre 26




FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 5: Sustitución de piso cerámico




FOTO 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPEE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público