



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final 2a. Calle y 4av. 3-81 zona 4 colonia Palmeras del Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0057-43	FECHA:	23/09/2024



FOTO:1 Sustitución, por lámina Troquelada, aluzinc calibre 26. 100 %.



FOTO:2 Sustitución, por lámina Troquelada, aluzinc calibre 26. 100 %.



FOTO:3 Mantenimiento a estructura de Soporte de metal. 100 %.



FOTO:4 Mantenimiento a estructura de Soporte de metal. 100 %.



FOTO:5 Sustitución de piso Cerámico 100 %.




FOTO:6 Sustitución de piso Cerámico 100 %.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

