



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.1 "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 3-40 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0062-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024




Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura(lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: 4.2 Sustitución de chapa




Foto 3: 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público