



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.1 "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 3-40 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0062-43	FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura(lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Finalización de la reparación de puerta principal, acceso peatonal.



Foto 2: 4.2 Sustitución de chapa. El cambio de chapa en puerta peatonal, fue necesario puesto que la anterior no permitía quitar llave.



Foto 3: 12.1 Mantenimiento a portones de metal Finalización de reparación de portón principal de la escuela-




Foto 4: 15.1 Reparación de muro perimetral de block que se desplomo a consecuencia de fuertes lluvias.



Foto 5: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio.La realización de losa de patio evitará que los visitantes sufran algun accidente a su ingreso o egreso al establecimiento.





Foto 6: Colocación de ripio en área de basurero mejorando asi el ornato e higiene en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el informe de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

