

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Fraternal Vila Betoret	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 0-28 zona 2 colonia Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0064-43	FECHA:	19/02/2023




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26° segundo nivel y pintura de exterior de escuela.



Foto 2: Sustitucion de estructura de metal de ventana.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte metalico



Foto 4: Sellado de grietas y fisuras de muros.




Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores y sustitucion de chapa de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

