

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Fraterno Vila Betoret	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 0-28 zona 2 colonia Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0064-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Sustitución de lámina , por lámina troquelada aluzinc calibre 26' segundo nivel y pintura de exterior de escuela.



Foto 2: Sustitucion de estructura de metal de ventana.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte metalico




Foto 4: Sellado de grietas y fisuras de muros.



Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores y sustitucion de chapa de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.



Firmá y sello del Presidente de la OPF




Firmá y Sello Director, Centro Educativo Público

