

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Fraterno Vila Betoret	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 0-28 zona 2 colonia Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0064-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Sustrucción de lámina , por lámina troquelada aluzinc calibre 26' segundo nivel y pintura de exterior de escuela.



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana.



Foto 3: Mantenimiento a porton de la escuela



Foto 4: Mantenimiento a baranda de metal y pintura de exterior de la escuela




Foto 5: Sustrucción de estructura de chapa




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores y sustitución de chapa de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

