



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MURRAY D. LINCOLN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MODELO I ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0067-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1:

- 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.
- 5.5 Sustitución de vidrios
- 5.6 Sustituciones de balcones de metal.




Foto 2:

- 6.8 Sustitución de piso cerámico.



Foto 3:

- 7.1 Sustitución de canal de metal.



Foto 4:

- 20.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

