

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE ZONA 3 COLONIA LA CASCADA 1,2,3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto1: Escuela Oficial de Parvulos, La Cascada.



Foto 2: Evaluadora de Campo, Presidente de la OPF y Directora de la escuela realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Es necesario el cambio e instalación de inodoros, incluye accesorios y conexión de tubería



Foto 4: Debe realizarse la reparación y mantenimiento de las puertas del módulo de servicios sanitarios.





Foto 5: Existe la necesidad del cambio e instalación de azulejo en los lavamanos del módulo de servicios sanitarios.



Foto 6: Es necesaria la reparación de pañuelos en losa de concreto, impermeabilización y reparación de bordes de goteo.

  
  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE ZONA 3 COLONIA LA CASCADA 1,2,3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: Es necesaria la reparación de circuito de iluminación (incluye ducto o tubo PVC, abrazaderas, cajas octogonales, cables, interruptores, plafonera con foco ahorrador de alta potencia).



Foto 8: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo.



Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante.



Foto 10: Es importante el cambio e instalación de bajadas de agua pluvial, soportes para canal y canal PVC.




Foto 11: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas en módulo de aulas.



Foto 12: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas y balcones en el módulo de aulas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa