



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	16/02/2024




Foto 1:




Foto 2: 1.1 Sustitución de lamina por lamina, troquelada aluzinc calibre 26. 1.3 Sustitusion de elementos de fijación.



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 4: 3.1 Impermeabilizacion



Foto 5: 3.1 Impermeabilizacion



Foto 6: 3.2 Reparación de pañuelos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, ordenarlas al primero de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 7: 4.5 Sustitución de porton de metal.



Foto 8: 7.1 Sustitución de canal de metal 7.2 Sustitución de canal de pvc




Foto 9: 9.1 Pintura en muros exterior e interior.



Foto 10: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras, intermedias y columnas.




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público