



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FGP 123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-0130-43	FECHA	24/06/2024



Foto 1: 21.2 Cernido en muro



Foto 2: 21.2 Cernido en muro



Foto 3: 21.2 Cernido en muro



Foto 4: 21.2 Cernido en muro



Foto 5: 5.4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 6. Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.