

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO




Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



Foto 6: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 7: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 9: MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS



Foto 10: SUSTITUCION DE TUBERIAS PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 11: SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: REPARACION DE TUBO HG MALLA GALBANIZADA



Foto 14: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 15: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




Foto 16: SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 17: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES



Foto 18: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 19: IMPERMEABILIZACION DE LOSA



Foto 20: MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS




Foto 21: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 22: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO




Foto 23: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Residente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo