


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	3/12/2024




**Observación:** Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	3/12/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 10: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORROS



Foto 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**OFICINA DE FOMENTO EDUCATIVO**  
**MUNICIPIO DE ESCUINTLA**  
 Firma y Sello del Presidente OFE

  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CASCADA**  
 ESCUINTLA  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 13: INSTALACIÓN DE TABLERO Y FLIPONES



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES




Foto 18: MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CASCADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0135-43	FECHA:	3/12/2024




Foto 19: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR AZULEJO



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 22: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE



Foto 23: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

