


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA SUR 15-20 ZONA 4, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0145-46	FECHA:	24 DE JUNIO DE 2024



Reparación de pañuelos



Impermeabilizando terraza




Sustitución de lamina por lámina troquelada



Mantenimiento a estructura de metal y cambio de 3 láminas




Repello de muro



Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA SUR 15-20 ZONA 4, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0145-46	FECHA:	24 DE JUNIO DE 2024






Sustitución de piso cerámico sanitarios de hombres




Sustitución de Sanitario sanitario de señoritas



Mantenimiento a puertas de sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

