



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PUENTE DE PALO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PUENTE DE PALO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0148-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto




Foto 2: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 3: 13.1 Sustitución de Azulejo



Foto 4: 14.9 Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: 14.13 Sustitución de llave de chorro



Foto 6: 18.4 Reparación de cisterna de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PUENTE DE PALO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PUENTE DE PALO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0148-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 8: Estufa rural

Empty box for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público