



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPUBLICA DE JAPÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 5ta. AV COLONIA LA OPORTUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0211-43	FECHA:	04/03/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: REPARACIÓN DE PUERTAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA DE PORTON Y SALÓN DE CLASES



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE BODEGA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE SANITARIO



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPUBLICA DE JAPÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 5ta. AV COLONIA LA OPORTUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0211-43	FECHA:	04/03/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PESCANTE O SOPORTE DE CANAL



FOTO 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES DE SALONES



FOTO 9: PINTURA DE MUROS DE EXTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



FOTO 11: MANTENIMIENTO A PORTON



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPUBLICA DE JAPÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 5ta. AV COLONIA LA OPORTUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0211-43	FECHA:	04/03/2024



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE TABLERO Y FLIPONES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

