



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE ZONA 3 COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1808-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustrition de lamina de aula 1



Foto 2: Sustrition de puertas de servicios sanitarios de niños



Foto 3: Sustrition de tubo de abasto de mezcladora de lavamanos



Foto 4: Sustrition de azulejo de niños y niñas



Foto 5: Sustrition de lamina aula 2



Foto 6: Repello de paredes interior y exterior de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE ZONA 3 COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1808-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7 :Sustitucion de azulejo lavamanos de niños



Foto 8: Repello interior de la escuela



Foto 9:sustitucion de lamina aula 1 y 2




Foto 10: Sustitucion de chapas de dos aulas, sanitarios de los niños y en direccion




Foto 11: Repello de la escuela parte exterior

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público