



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1809-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Baño y azulejo terminado



Foto 2: Vista interna del porton principal de la escuela ya remozado



Foto 3: Vista externa del porton principal de la escuela ya remozado



Foto 4: Instalación terminada de los canales de agua



Foto 5: Paredes pintadas e instalación terminada del muro perimetral





Foto 6: Vista externa de los baños instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPI



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público