



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustritiución de puertas



Foto 2: Suministro e instalación de bajadas pluviales



Foto 3: Sustritiución de piso




Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Sustritiución de azulejo y llaves de chorro



Foto 6: Sustritiución de cerco de alamre de puas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elmer Jonas Alfaro

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de porton



Foto 8: Sustitución de bomba de agua



Foto 9: Sustitución de inodoros y migitorio




Foto 10: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elmer JONAS ALFARO

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

