

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de chapa




Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso




Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Elmer Sonas Alfaro*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1811-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de azulejo en muebles de cocina







Foto 9: Repello de muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elmer Jonas Alfaro*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

