

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/04/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, Gonzalo Adolfo Santizo Santizo.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios uno, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo y bebederos.



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios dos, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo.




Foto 5: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas, incluye pintura y chapa.



Foto 6: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/04/2024



Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 8: En el módulo de cocina es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas, balcones y puertas de gabinetes.



Foto 9: Mantenimiento e Instalación de estructura de metal, incluye lijado, pintura anticorrosiva y cambio e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26. incluye tornillos.



Foto 10: Es necesario el cambio e Instalación de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo del escenario.



Foto 11: Es necesario el suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo del escenario.



Foto 12: Proceso de registro de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.



Firma y sello del representante de la Institución Educativa



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa